


UDR290 varianty zapojení


1. paralelní spojení pohonů



Použití pro oddělení paralelně zapojených pohonů s mechanickými koncovými spínači.
Nutno propojit 1-2 a 5-6 dle schématu.

Jeden povel - více pohonů

2. ovládání ze dvou zdrojů




V klidu jsou připojeny svorky slave na OUT. Je-li povel na master aktivní, jsou obě svorky slave odpojeny. Pohon může tak být ovládán např. bezdrátově i drátově s prioritou.
Nutno propojit 1-2 a 5-6 dle schématu.

Více povelů - jeden pohon

3. nafázování centrálních povelů


4. převod na jiné napájecí napětí



Oddělení centrálního povelu od napájení pohonů, je-li v jiné fázi či napěťové úrovni.

Oddělení ovládání a napájení pohonu

5. ovládání SS motorů




Toto zapojení provádí reverzaci polarity napětí stejnosměrného zdroje na svorkách OUT pro ovládání stejnosměrných pohonů. Záporný pól připojit na svorky 2 a 5, kladný na +.

Síťový povel - stejnosměrný pohon

6. univerzální spínací relé (2x)

7. univerzální přepínací relé




UDR290 je možno použít jako běžné relé pro univerzální použití.

Univerzální dvojité relé

Funkční schéma - všechny stavy

neaktivní




master ▲▼

master ▲▼

master ▲▼

master ▲



master ▲▼

master ▲▼

master ▲▼

master ▼



master ▲▼

master ▲▼

master ▲▼